

RELATÓRIO DA OBRA DA IGREJA DE SANTANA

Dando continuidade aos reparos no telhado da igreja com confecção de rufos metálicos, restauração das calhas de águas pluviais, substituição de telhas quebradas e limpeza geral; restauração com troca dos vidros danificados com aplicação de silicone das janelas da cúpula e do lanternim da igreja.



Foto 01: Pintura dos tubos de descida de águas pluviais do telhado da igreja.



Foto 02: Pintura dos tubos de descida de águas pluviais do telhado da igreja.



Foto 03: Aplicação de silicone nas janelas do lanternim da cúpula da igreja.



Foto 04: Montagem de andaime para recomposição de reboco e tratamento das fissuras na cúpula da igreja.

Salvador, 13 de julho de 2015.

Arq. Luiz Madureira

CLM Engenharia